Comune di LOMBARDORE

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO B
SCHEDE INTERVENTI

SETTEMBRE 2026

PAOLO MAGGIA
ARCHITETTO

Via Pietro Micca 12 - 13900 Biella
Tel./fax 01522668
e-mail: info@studiomaggia.it

Sommario

EP1 | COMUNE 2
EP4 | BIBLIOTECA 3
C1 | CIMITERO 4
AS 3 | PISCINA 5
AS 4 | PALESTRA 5
PP 2 | PARCHEGGIO 6
PP 3 | PARCHEGGIO 6
PP 5.1 – 5.2 | PARCHEGGIO 6
PP 8 | PARCHEGGIO 6
PP 9 | PARCHEGGIO 6
PP 13 | PARCHEGGIO 6
PP 4 | PARCHEGGIO 7
PP 6 | PARCHEGGIO 7
PP 7 | PARCHEGGIO 8
PP 14 | PARCHEGGIO 8
M 1 | MARCIAPIEDI 9
M 3 | MARCIAPIEDI 9
M 2 | MARCIAPIEDI 10
M 8 | MARCIAPIEDI 10
M 9 | MARCIAPIEDI 10

EP1 | COMUNE		
INDIRIZZO: Piazza Silvio Lurgo, 1 FUNZIONE: uffici pubblici comunali.		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	INTERNO	
1	*CRITICITA'* *- Non presenti servizi igienici per disabili*	
	INTERVENTO: **- attrezzare il bagno esistente al piano primo con allarme e maniglioni in prossimità del WC.**	

EP4 | BIBLIOTECA		
INDIRIZZO: via Ripa Nuova, 1 FUNZIONE: biblioteca pubblica		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- cortile interno di pertinenza senza posto auto riservato a disabili.*	
	INTERVENTO: **- segnaletica orizzontale per delimitare parcheggio riservato a disabili.**	

C1 | CIMITERO		
INDIRIZZO: strada del cimitero FUNZIONE: cimitero comunale		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- parcheggio di pertinenza senza posto auto riservato a disabili.*	
	- segnaletica orizzontale per delimitare parcheggio riservato a disabili nello spazio di fronte all'ingresso.	

AS 3 | PISCINA		
INDIRIZZO: strada del Ronchi FUNZIONE: piscina pubblica		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- parcheggio con importanti disconnessioni, senza percorsi dedicati a disabili e senza posto auto riservato.*	
	INTERVENTI: **- pavimentazione del parcheggio;** **- realizzazione di percorsi protetti ;** **- segnaletica orizzontale con individuazione di adeguato numero di posteggi riservati a disabili in prossimità dell'ingresso**	

AS 4 | PALESTRA		
INDIRIZZO: via Vauda, 11/A FUNZIONE: palestra		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- assenza di posto auto riservato a disabili in corrispondenza dell'ingresso..*	
	INTERVENTI: **- segnaletica orizzontale con individuazione posteggio riservato a disabili in prossimità dell'ingresso**	

PP 2 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: piazza Don Lanterno FUNZIONE: parcheggio pubblico		
PP 3 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: dietro via Torino Beltrama FUNZIONE: parcheggio pubblico		
PP 5.1 – 5.2 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: via Volpiano FUNZIONE: parcheggio pubblico		
PP 8 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: via dell'Erica FUNZIONE: parcheggio pubblico		
PP 9 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: via Bertino FUNZIONE: parcheggio pubblico		
PP 13 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: via Volpiano – area industriale FUNZIONE: parcheggio pubblico		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- assenza di posto auto riservato a disabili in corrispondenza dell'ingresso..*	

	INTERVENTI: **- segnaletica orizzontale con individuazione posteggio riservato a disabili in prossimità dell'ingresso**	

PP 4 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: strada del cimitero FUNZIONE: parcheggio cimitero comunale		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- parcheggio di pertinenza senza posto auto riservato a disabili.*	
	INTERVENTO: **- segnaletica orizzontale per delimitare parcheggio riservato a disabili nel parcheggio adiacente;**	

PP 6 | PARCHEGGIO		
INDIRIZZO: Piazza della parrocchia FUNZIONE: parcheggio cimitero comunale		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- parcheggio di pertinenza senza posto auto riservato a disabili.*	

	INTERVENTO: **- segnaletica orizzontale per delimitare parcheggio riservato a disabili nel parcheggio adiacente;**	
2	*CRITICITA'* *- presenza di gradini per accedere alla chiesa*	
	INTERVENTO: **- posizionamento di rampa (fissa o mobile) per il superamento del dislivello;**	
!	IDEA: -posizionamento mappa tattile in prossimità della chiesa con descrizioni e informazioni storico-artistiche. - inserimento di percorso podotattile nella pavimentazione.	

PP 7 | PARCHEGGIO	
INDIRIZZO: via Bertola FUNZIONE: parcheggio pubblico	
PP 14 | PARCHEGGIO	
INDIRIZZO: via San Rocco FUNZIONE: parcheggio pubblico	
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	
	ESTERNO
1	*CRITICITA'* *- pavimentazione in terra battuta* *- assenza di posto auto riservato a disabili.*

	INTERVENTO: **- asfaltatura completa pavimentazione;** **- segnaletica orizzontale per delimitare parcheggio riservato a disabili nel parcheggio adiacente;** **- illuminazione.**	
M 1 | MARCIAPIEDI		
INDIRIZZO: via Torino Beltrama FUNZIONE: marciapiede		
M 3 | MARCIAPIEDI		
INDIRIZZO: via Vauda (da p.zza Atzei alla chiesa Madonna della Vauda) FUNZIONE: marciapiede		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- pavimentazione con disconnessioni*	
	INTERVENTO: **- asfaltatura pavimentazione** **- ripristino autobloccanti ammalorati**	

M 2 | MARCIAPIEDI		
INDIRIZZO: via Torino Bottina FUNZIONE: marciapiede		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- assenza di strada;* *- assenza di percorsi pedonali/marciapiedi*	
	INTERVENTO: **- realizzazione ex novo di strada con marciapiedi;** **- nuova illuminazione;**	

M 8 | MARCIAPIEDI	
INDIRIZZO: via Volpiano FUNZIONE: marciapiede	

M 9 | MARCIAPIEDI		
INDIRIZZO: via San Rocco FUNZIONE: marciapiede		
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
	ESTERNO	
1	*CRITICITA'* *- pavimentazione con disconnessioni*	
	INTERVENTO: **- asfaltatura pavimentazione**	